



Gerät: Allgemein

Fernsehen Nr. 13/96

Modifizierte Philips-Bildrohrtypen für die Chassis CUC 6365/6331 sowie CUC 1822/1826/1852

Geräte mit den genannten Chassis werden auf modifizierte Bildröhren umgestellt. Die Neuen zeichnen sich durch eine verbesserte N/S-Rasterkorrektur aus, so daß die bei den Vorgängerversionen notwendige Mövenentzerrungsplatte entfallen kann. Im einzelnen sind folgende Bildrohrtypen von der Änderung betroffen:

50 Hz-Typen

A 68 ESF 002X11 in A 68 ESF 002X011 Sach-Nr. 8300-068-002

A 68 ESF 202X11 in A 68 ESF 202X011 Sach-Nr. 8300-068-202

100 Hz-Typen

A 68 ESF 002X43 in A 68 ESF 002X043 Sach-Nr. 8300-068-243

A 68 ESF 202X43 in A 68 ESF 202X043 Sach-Nr. 8300-068-203

Erfolgt im Servicefall ein Austausch der Bildröhre, darf die auf der alten Röhre befindliche Mövenentzerrungsplatte nicht mehr eingesetzt werden. Die Zuleitungen sind direkt am Joch der neuen Bildröhre anzulöten.

Anschluß "L1" (Line 1) rote Leitung und "L 2" (Line 2) schwarze Leitung für die horizontale Ablenkung sowie

Anschluß "F6" (Frame 6) grüne Leitung und "F9" (Frame 9) weiße Leitung für die vertikale Ablenkung.

Werkstatt:

Bei Bildrohrwechsel beachten.

Lagerhaltung:

Die Bildröhren

A 68 ESF 002X011 Sach-Nr. 8300-068-002

A 68 ESF 202X011 Sach-Nr. 8300-068-202

A 68 ESF 002X043 Sach-Nr. 8300-068-243

A 68 ESF 202X043 Sach-Nr. 8300-068-203

mit Hinweiszettel Sach-Nr. 72011-063.98