


Service Information

Neuer Bildrohrtyp für 72 cm Geräte mit den Chassis CUC 6365/6331

Die in Geräten mit o.g. Chassis eingesetzten Bildröhren A 68 ESF 002x11, A 68 ESF 002x011 (ohne Coating) und A 68 ESF 202x11, A 68 ESF 202x011 (mit Coating) sind nicht mehr lieferbar. Diese Röhren sind mit den als Ersatz gelieferten A 68 ESF 002x111/A 68 ESF 202x111 nicht voll kompatibel.

- geänderte Jochanschlüsse:
Die Anschlüsse der Ablenkeinheit für die neuen Bildröhren A 68 ESF 002x111 und A68 ESF 202x111 sind aus folgender Abbildung (Abb.1) ersichtlich.



- L1 - rote Joch-Anschlussleitung (horizontal)
- L2 - schwarze Joch-Anschlussleitung (horizontal)
- F5 - grüne Joch-Anschlussleitung (vertikal)
- F7 - weiße Joch-Anschlussleitung (vertikal)

Zusätzlich sind folgende Änderungen durchzuführen:

Im Gerät vorhandene BR *Änderung mit Einsatz der neuen Bildröhren*

A 68 ESF 002X11 A 68 ESF 202X11	A 68 ESF 002X111 A 68 ESF 202X111 Eine vorhandene Möwenentzerrungsplatte entfällt. - Die Joch-Anschlußleitungen werden direkt angelötet (Abb. 1).
A 68 ESF 002X011 A 68 ESF 202X011	A 68 ESF 002X111 A 68 ESF 202X111 Keine Änderung Die Bildröhre nach Abb. 1 anschließen

Lfd.-Nr. 1/99